


質詢議員	楊議員華美	質詢日期	111年10月7日
質詢內容	廢污水排入造成鯉魚潭優養化縱管處處理情形		
辦理情形	<p>縱管處約於民國 98-99 年時位於潭西建造一處污水處理設施（設計量 1,500CMD），主要處理商圈廢（污）水及鯉魚潭公廁廢水，當初規劃是將店家所產生之廢（污）水先經由自設之截油設施處理後，再排入縱管處設置之截油槽，最後將廢（污）水抽到縱管處所建造之污水處理設施進行處理，而經過污水處理設施處理後之廢（污）水引至生態池淨化後排入潭內。惟鯉魚潭店家因未配合設置截油設施，且未完成接管，盡而造成污水處理設施油污污染且操作困難，故停止商圈廢（污）水之處理。</p> <p>目前縱管處之污水處理設施僅處理公廁廢污水（1,100-1,200CMD），處理後之廢水排入生態池後，再放流至潭內。</p>  <p>鯉魚潭水質淨化園區佔地面積1.8公頃 處理目標為潭西商店街及鄰近產生的民生污水，日處理量1500CMD。 淨化系統主要分為兩部分： 一、接心處理區 進水抽水站→沉砂除油池→沉澱池→接觸曝氣池 二、運地生態區 空曠濕地區→砾石區→開放式水域區 →SSF濕地區→成果展示區→鯉魚潭放流</p>		

圖 2.3-2 生態處理設施及處理流程圖




圖 2.3-3 現況照片圖(對照圖 2.3-2)

提供單位：水污染防治科 王雅娟 038-237575#2512

立委
長忠